




| Geberit Svizzera, Stato: novembre 2024

| Identificazione della cassetta di risciacquo ad incasso esistente | | | | | Modernizzazione | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Placca di comando | Campana di risciacquo | Cassetta di risciacquo ad incasso | Numero PA | Anno di produzione | Set trasformazione | Volume di risciacquo | Placca di comando | |
| Set di rinnovo per risciacquo a 2 quantità | | | | | | | | |
|  |  | ad incasso 300 ad incasso 320 ad incasso Sigma | | 2002- |  | 246.127.00.5 | 115.778.xx.1 | |
| | | | | | | | 115.883.xx.1 | |
| | | | | | | | 115.628.xx.1 | |
| | | | | | | | 115.629.xx.1 | |
| | | | | | | | 115.788.xx.1 | |
| | | | | | | | 115.622.xx.1 | |
| | 116.090.xx.1 | | | | | | | |