



## Sortimenta pārskats – vecāku Geberit zemapmetuma skalojamo kastu modernizēšana

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2023

| Eksistējošas zemapmetuma skalojamās kastes identifikācija                         |   |                               |   |                | Modernizēšana      |                      |
|---|---|-------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------------|
| Noskalošanas panelis  | Skalošanas mehānisms  | Zemapmetuma skalojamā tvertne | PA nr.  | Ražošanas gads | Pārbūves komplekts | Noskalošanas panelis |
| Modernizēšana, iemontējot divu pakāpju skalošanu                                  |   |                               |   |                |                    |                      |
|  |  | 110.800 <sup>1)</sup>         | PA-I/IX2761/I<br>PA-I/IX1153/1<br>PA-I/IX1153 | 1988-1997      | 240.515.00.1       | 115.899.xx.1         |

<sup>1)</sup> Aizsargplāksne, balta